



INUNDACIÓN PLUVIAL - LOCALIDAD URBANA: CHUNHUHUB

SIMBOLOGÍA

Zona urbana	Infraestructura urbana	Inundación pluvial Pr 10 años
Manzanas	Instalación Gubernamental	Altura (m)
Vías de Comunicación	Seguridad Pública	19.125
Carretera federal	Centro de Asistencia Médica	14.344
Carretera municipal	Escuela	9.563
Calles principales	Refugio	4.782
Calles	Mercado	0.000
	Parque	
	Instalación Deportiva	
	Cementerio	
	Línea de transmisión	
	Línea de comunicación	

LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN EL CONTEXTO DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN



ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO 2018

Elaborado por:



División de Ciencias e Ingeniería



Fuente:

Marco Geoestadístico, junio 2018 del INEGI. Red Nacional de Caminos, 2017. Cartas topográficas del INEGI. Escala 1:250,000 y 1:50,000.