

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL "LIC. BENITO JUAREZ GARCIA" DEL MES DE AGOSTO DE 2019.**

**REEMPLAZO DE FOCOS EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL.**

Una de las actividades que se realizó en el mes de agosto, fue el reemplazo de focos que se encontraban en mal estado dentro de los baños que se localiza cercadel contenedor principal de basura y en los diversos pasillos tanto del interior como en el exterior del mercado público, ya que esto ocasionaba que en las noches estas partes estuvieran a oscuras presentando mala imagen.

**DESASOLVE DE FOSAS Y TRAMPAS DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL.**

Se realizó el desazolve de las tres fosas y de las 25 trampas auxiliares de los drenajes que se encuentra en el mercado público municipal. Esta actividad se realizó dos veces durante este mes de agosto. Esta actividad se realiza para tener fluidez en los pozos de absorción o drenaje y así evitar olores fétidos y para el buen mantenimiento del mismo, así como su respectiva higiene.

**FUMIGACION Y NEBULIZACION EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL.**

Se realizaron las actividades de fumigación y de nebulización en el interior y en el exterior del mercado publico municipal, en las diversas áreas como son pasillos, carnicerías, fruterías, área de mesetas, así como en el interior de los



locales comerciales y en las 25 trampas auxiliares de los drenajes del mercado público municipal, esto con la finalidad de controlar y erradicar la plaga de insectos como lo son cucarachas, ratones, arañas y demás insectos que afecta y generan una mala imagen a este mercado público municipal, además que esto evita o previene una mala higiene en los productos que se comercializan.


### **INSTALACIÓN DE 2 TINACOS EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL**

Se realizó la instalación de 2 tinacos rotoplas con capacidad de 2500 litros cada uno en los techos de este mercado municipal, con el fin de abastecer debidamente con agua potable el contenedor de basura, así como las diferentes áreas y baños públicos, con los que cuenta la estructura general este mercado municipal. Ya que la presión que la cisterna principal generaba, no lograba proveer apropiadamente el vital líquido en las tuberías.




**REEMPLAZO DE FOCOS EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO  
MUNICIPAL.**

**DESASOLVE DE FOSAS Y TRAMPAS DEL MERCADO PÚBLICO  
MUNICIPAL.**



**FUMIGACION Y NEBULIZACION EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO  
PÚBLICO MUNICIPAL.**

**INSTALACIÓN DE 2 TINACOS EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO  
PÚBLICO MUNICIPAL**



**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL “LIC. BENITO JUAREZ GARCIA” DEL MES DE JULIO DE 2019.**

**DESASOLVE DE FOSAS Y TRAMPAS DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL.**

Se realizó el desazolve de las tres fosas y de las 25 trampas auxiliares de los drenajes que se encuentra en el mercado público municipal. Esta actividad se realizó dos veces durante este mes de julio. Esta actividad se realiza para tener fluidez en los pozos de absorción o drenaje y así evitar olores fétidos y para el buen mantenimiento del mismo, así como su respectiva higiene.


**TRABAJO DE ALBAÑILERÍA Y PLOMERÍA EN EL MERCADO MUNICIPAL.**

Se realizó la reparación de tubo de desagüe del contenedor de basura principal del mercado público municipal ya que presenta obstrucción por el exceso de desechos que ahí se depositan, por lo cual se procedió a romper el piso del área afectada donde se encuentra la tubería para poder reemplazarla con uno nuevo esta actividad se llevó a cabo para tener fluidez en el desagüe de los desechos del contenedor y así evitar olores fétidos y para el buen mantenimiento del mismo.




## **ACTIVIDADES DE PODA DE LAS JARDINERAS ALEDAÑAS AL AREA DEL ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL.**

Se llevaron a cabo las actividades de poda de los árboles que se encuentran en las jardineras aledañas al estacionamiento público. Esto se llevó a cabo debido al crecimiento vegetativo excesivo que presentaban los árboles. Y de esta manera proporcionar una mejor imagen a la ciudadanía que visita este mercado público. Cabe hacer mención que esta actividad se llevó a cabo con la ayuda de los elementos de Protección Civil de este Ayuntamiento.



## **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES EN EL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL.**

Debido al exceso de polvo y telarañas que se acumulan en la parte superior de la estructura en el interior de este mercado municipal, se realizó la limpieza en las paredes, bases y techos, ya que estos ocasionaban y daba una mala imagen en el área, afectando a los diferentes locales de fruterías y carnicerías que se encuentran en esa zona.



**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL "LIC. BENITO JUAREZ GARCIA" DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.**

**DESASOLVE DE FOSAS Y TRAMPAS DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL.**

Se realizó el desazolve de las tres fosas y de las 25 trampas auxiliares de los drenajes que se encuentra en el mercado público municipal. Esta actividad se realizó dos veces durante este mes de septiembre. Esta actividad se realiza para tener fluidez en los pozos de absorción o drenaje y así evitar olores fétidos y para el buen mantenimiento del mismo, así como su respectiva higiene.

**FUMIGACION Y NEBULIZACION EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL.**

Se realizaron las actividades de fumigación y de nebulización en el interior y en el exterior del mercado publico municipal, en las diversas áreas como son pasillos, carnicerías, fruterías, área de mesetas, así como en el interior de los locales comerciales y en las 25 trampas auxiliares de los drenajes del mercado publico municipal, esto con la finalidad de controlar y erradicar la plaga de insectos como lo son cucarachas, ratones, arañas y demás insectos que afecta y generan una mala imagen a este mercado publico municipal, además que esto evita o previene una mala higiene en los productos que se comercializan.



### **LAVADO DE LOS PASILLOS DEL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL.**

A razón que los pasillos son los principales accesos al interior y exterior a este mercado público municipal y son muy concurridos por los visitantes y consumidores, el piso de los pasillos ensucian con mucha frecuencia exponiendo una mala imagen, por lo cual se llevó a cabo la limpieza y lavado correspondiente de algunos de los pasillos, todo esto se realizó con la finalidad de remover toda la suciedad posible en los pisos y brindar una buena imagen del mercado municipal. Cabe hacer mención que esta actividad se realizó con la ayuda y apoyo de algunos de los locatarios del área de carnicerías.

### **IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL**

Debido a las lluvias que se han presentado en estos días, se ha aplicado líquido impermeabilizante en algunas partes del techo de la estructura del mercado público municipal, ya que éstos presentan pequeñas filtraciones de agua, ocasionando goteras y encharcamientos en el interior de algunos locales y pasillos.

### **INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA EN PASILLO DEL MERCADO MUNICIPAL**

Se ha instalado dos llaves como toma de agua cerca del contenedor de basura principal, ya que la tubería con la que cuenta esa área se encuentra obstruida, no permitiendo la alimentación adecuada del vital líquido, razón por la cual se instalaron las llaves, Por lo cual se requirió adquirir tubería de PVC y el material de plomería necesario para instalarlo directamente de los tinacos Rotoplas que se encuentran en el techo de la estructura del contenedor de



basura, cabe señalar que dichas tomas de agua se instalaron porque es utilizado por los locatarios de este mercado público municipal para abastecerse de agua potable.

### **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PERTAS GIRATORIAS EN LOS BAÑOS PÚBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL.**

Se realizó la reparación y mantenimiento de una de las máquinas giratorias tragamonedas que están instalados en los baños públicos de este mercado municipal que dan acceso a los mismos, puesto que éste se encontraba fuera de servicio porque tenía fallas en el mecanismo de acceso, por lo que se realizó el reemplazo e instalación de las piezas dañadas, una vez realizado lo anterior las puertas giratorias quedaron funcionando correctamente. Ésta actividad se realizó con el fin de brindar un buen servicio de calidad a los visitantes y consumidores que acuden a este mercado municipal.

### **REUNIÓN CON EL ALCALDE Y LOCATARIOS DEL MERCADO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE TIHOSUCO.**

Se realizó una visita a la comunidad de Tihosuco con el propósito de llevar a cabo una reunión con el alcalde y con los locatarios activos del mercado público de esa comunidad, en dicha reunión los locatarios dieron a conocer sus dudas, quejas, sugerencias y demás comentarios. También resaltaron temas relevantes en cuanto a la administración del mercado, así como también al uso y manejo de los locales. Una vez terminada la reunión se realizó un recorrido general al mercado donde los locatarios presentes señalaron las principales necesidades que se solicitan en cuanto a la estructura general. De igual manera se hizo entrega de material



de limpieza (papel higiénico, cloro, etc.) como apoyo para la realización de limpieza de los baños públicos del mercado de la comunidad para su debid

**FUMIGACION Y NEBULIZACION EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL.**

**LAVADO DE LOS PASILLOS DEL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL.**

**IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL MUNICIPAL**

**INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA EN PASILLO DEL MERC MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PERTAS GIRATORIAS EN LOS PÚBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL.**

**REUNIÓN CON EL ALCALDE Y LOCATARIOS DEL MERCADO PÚBLICO DE**

